

## INDICAÇÃO Nº 071/2024

Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 113 ao art. 115 do Regimento Interno a presente Indicação, SUGERINDO ao Sr. Prefeito Municipal, Flávio César Bruno Teixeira Filho, como também ao Secretário de Infraestrutura, **a recuperação da estrada, com adição de piçarra, do trecho que se inicia na localidade de Baixa Funda, ao lado da casa do Sr. Valderi Cota, findando no Assentamento Vedóia,**

### JUSTIFICATIVA

Por meio desta Indicação, venho expressar a urgência e a necessidade da recuperação, com adição de piçarra, do trecho que se inicia na localidade de Baixa Funda, ao lado da casa do Sr. Valderi Cota, findando no Assentamento Vedóia. O estado atual dessa via tem gerado transtornos à comunidade, prejudicando a mobilidade e o acesso de moradores e veículos.

Esse trecho desempenha um papel crucial na conectividade local, sendo vital para o deslocamento de residentes, o transporte de mercadorias e o acesso a serviços essenciais. A recuperação com a adição de piçarra não apenas melhorará as condições da estrada, mas também contribuirá significativamente para a durabilidade e resistência da via.


Portanto, solicito respeitosamente que Vossa Excelência e o Sr. Secretário de Infraestrutura considerem a realização desse projeto, incluindo a recuperação da estrada com a adição de piçarra no trajeto mencionado. Estou à disposição para fornecer informações adicionais, realizar reuniões ou discutir quaisquer detalhes necessários para a efetivação desse empreendimento.

Acredito que essa intervenção será um investimento valioso para a comunidade, promovendo o desenvolvimento local e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos.

Nestes termos, peço deferimento.

Plenário Pedro Jacinto de Oliveira, 1º de fevereiro de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA  
( ) Aprovado ( ) Desaprovado  
(X) Arquivado  
Em, 26/12/24  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
**JORGE RIBEIRO SIEBRA**  
VEREADOR – AUTOR

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA  
PROTOCOLO  
Recebido em: 01/02/2024  
Servidor: 1209  
Matrícula: 1209